

O QUE ACONTECE QUANDO OS CALÇOS DO TRAVÃO ESTÃO GASTOS?

Conduzir com calços do Travão gastos pode ser perigoso. O calços do Travão têm normalmente um desgaste desnivelado, provocando um desvio quando se trava a viatura. O chiar e/ou perda de poder de travagem são sinais de que os calços precisam de ser substituídos.



Exija Genuíno Toyota.

Só os Calços do Travão Genuínos Toyota são desenhados e fabricados especificamente para a sua viatura Toyota. Para uma condução sem problemas solicite sempre Calços do Travão Genuínos Toyota.



PEÇAS GENUÍNAS

Sede: 222 620 400
Cuca: 935 858 727 / 726
Lobito: 272 223 670 / 272 224 139 / 942 113 142
Helpdesk: 934 010 331 / 930 924 279 / 933 463 732

cotacoesdepecas@toyota-angola.com
helpdesk@toyota-angola.com
www.toyotadeangola.com

Agentes oficiais:
Huila – Megauto
Huambo – Monte Car Service
Cabinda - Logos Equipamentos Lda
Lunda Sul – Ajesf
Benguela – Framita
Luanda (Benfica) - Tecno Luanda Lda
Kwanza Sul – Pijojo



ÚNICO
DISTRIBUIDOR
OFICIAL

TOYOTA MOTOR CORPORATION

No.91699-08E


Impresso em Angola




TOYOTA

Peças genuínas acrescentam
um valor genuíno.

CALÇOS DO TRAVÃO



Os calços do Travão permitem que a viatura pare, fazendo pressão em ambos os lados do rotor do travão, que se move com as rodas.



Com Calços do Travão Genuínos Toyota

Revestimento dos Travões

O revestimento dos Calços do Travão Genuínos Toyota são especificamente desenhados para as viaturas Toyota, assegurando uma travagem controlada e estável em qualquer temperatura. A condução com calços do Travão não genuínos pode não ser tão segura, porque estes podem não fornecer um funcionamento estável, travagem segura e a durabilidade que os Calços do Travão Genuínos Toyota oferecem.



GENUÍNO



GENUÍNO



GENUÍNO



Não Nocivos para o Meio Ambiente


Contrariamente a algumas peças não genuínas, os Calços do Travão Genuínos Toyota são construídos sem asbestos, que são prejudiciais para o meio ambiente.

Cunhas Anti Deslizamento

Os Calços do Travão Genuínos Toyota têm umas cunhas anti deslizamento finamente processadas que evitam a vibração de alta frequência que causa o barulho dos travões. Os calços do Travão não genuínos não têm cunhas anti deslizantes, sendo mais susceptíveis de causar barulhos.

Aplicação

Durante o processo de fabrico, todas as peças Genuínas Toyota são submetidas a inspeções rigorosas de controlo de qualidade. Os Calços do Travão Genuínos Toyota são cuidadosamente verificados para garantir uma folga adequada entre os calços do travão e o caliper com vista a assegurar uma travagem confortável. Visto que os calços do travão não genuínos não são devidamente inspeccionados para que tenham uma folga adequada, podem fazer barulho – ou mesmo causar falha de travões.



! Os Calços do travão Genuínos Toyota são mais eficazes do que os calços do travão não genuínos. Não têm que ser substituídos com tanta frequência, tornando-se mais económicos a longo prazo.

Sem Calços do travão Genuínos Toyota